

平成 28 年 4 月 28 日

計算プログラム 修正点 (Ver.2.0.2 → Ver.2.0.3)

下記の修正を行いました。

1. 別ウィンドウに表示される「床暖房の上面放熱率の簡易計算プログラム」および「温度交換効率の補正係数 (C_{bal} , C_{leak}) の算出ツール」において計算された値が計算結果および計算結果 PDF に正しく反映されない問題を修正しました。
2. 以下の全ての計算結果 PDF に QR コードを出力するように変更しました。
 - ・建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のために誘導すべき基準(PDF) (H28 年 4 月以降)
 - ・建築物エネルギー消費性能基準(PDF) (H28 年 4 月以降)
 - ・建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のために誘導すべき基準(PDF) (H28 年 4 月現存)
 - ・建築物エネルギー消費性能基準(PDF) (H28 年 4 月現存)なお、出力する PDF の種類に関わらず、QR コードの内容は同じです。
3. その他、インターフェース画面およびヘルプの細かな誤植等を修正しました。

以 上